

## MAS-CON . Stiftleiste Serie 100

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Betroffene Produkte:</b>        | MAS-CON Serie MLSS, MPSS, MLAS, MFSS, MFAS und MPAS mit Vergoldung.  |
| <b>Pancon Artikelnummer:</b>       | MLSS100-XX-XB, MPSS100-XX-XB, MLAS100-XX-XB, MFSS100-XX-XB, MFAS100-XX-XB, MPAS100-XX-XB.  |
| <b>Beschreibung der Änderung:</b>  | <p>Die Vergoldung (siehe <a href="http://www.pancon.de/TechInfo-MC-100802rev120118.pdf">http://www.pancon.de/TechInfo-MC-100802rev120118.pdf</a>) der Stiftleiste der MAS-CON Serie 100 erfolgt selektiv und nur noch im Steckbereich.</p> <p>Die aktuellen Pancon Artikelnummern werden nicht verändert.</p> <p>Die Änderung erfolgt im laufenden Produktionsprozess. Es kann daher dazu kommen, dass zum Teil noch Stiftleisten mit voll-vergoldeten Pins ausgeliefert werden.</p> <p>Falls Kunden weiterhin Stiftleisten mit vollvergoldeten Pins benötigen, müssen diese separat angefragt werden.</p> <p>Der Artikel erhält dann eine neue Artikel-Nr.</p> <p>Wir möchten darauf hinweisen, dass die Stiftleisten der MAS-CON Serie 156 nicht von dieser Änderung betroffen sind.</p> |
| <b>Gründe der Änderung:</b>        | Vergoldung ist im Anschlussbereich nicht notwendig.  |
| <b>Wirkungen auf die Funktion:</b> | Keine.   |
| <b>Kompatibilität:</b>             | Alle betroffene MAS-CON Messerleisten sind weiterhin völlig kompatibel zur MAS-CON Produkt- Serie 100 und gegebenenfalls auch zu ähnlichen Mitbewerber Produkten.  |
| <b>Wirksam:</b>                    | Mit sofortiger Wirkung.  |

